



## Thermbright Reparaturanleitung



**Schritt 1**

Beschädigtes Ziel für die Reparatur  
mit Thermbright Reparatur-Aufklebern



**Schritt 2**

Der beschädigte Bereich muss  
sauber und trocken sein



**Schritt 3**

Nehmen Sie einen 20mm Thermbright Reparatur-Aufkleber und kleben diesen auf die beschädigte Stelle.  
Nun kräftig andrücken bis der Aufkleber fest am Ziel haftet